

■ Тех. отчеты от дилеров: СК-Моторс (1043), Автоцентр Южный (2039), Титан-Моторс (1083), Спектр-Авто (1071).

■ Неисправность: Течь воды с обивки потолка, зачастую в области креплений солнцезащитных козырьков.

05.12.2013 12:00:00

■ Причина: Конденсация значительного количества влаги на нижней поверхности панели крыши, в особенности при низкой температуре и высокой влажности атмосферного воздуха.

■ Контрмера: Разработана методика, предотвращающая повторное возникновение описанного явления, доступная для выполнения в условиях мастерской дилерского центра.

